

Bei der Herstellung werden Tintenpatronen des Typs HP C6578A/D (78), HP C1823D/G (23) und HP C6625A (17) aus mehreren Bauteilen

zusammengefügt. Um eine optimale Haltbarkeit zu erzielen greifen Flügel an den Seiten der Druckerpatronen ähnlich wie bei einem Zahnrad ineinander. Diese Flügel haben in der Regel keine Auswirkungen auf die Funktionalität der Patronen. Aber das optische Erscheinungsbild einer Refillpatrone mit abgebrochenen Flügeln entspricht nicht den Anforderungen der meisten Verbraucher. Daher der niedrigere Ankaufspreis bei diesen Patronentypen.

Ausnahme: Der obere, rechte Flügel an einer HP78 Druckerpatrone

Alle Flügel bis auf einen haben nur eine optische Funktion, ein Flügel dient aber zur Arretierung der Patrone im Drucker. Wenn dieser Flügel abgebrochen ist sitzt die Patrone schief in der Halterung im Gerät und druckt nicht. Patronen bei denen dieser relevante Flügel abgebrochen ist sind somit defekt.

Patronen vom Typ HP C6578A und HP C6578D bei denen der obere, rechte Flügel (siehe Bild) abgebrochen ist können wir nicht vergüten.

Patronen von diesem Typ bei denen einer der anderen Flügel ab- oder angebrochen ist vergüten wir gemäß unserer Ankaufspreisliste.

